

ПАСПОРТ
услуги (процесса)
Снятие контрольных показаний прибора учёта

Круг заявителей: юридические лица, ИП, собственники жилых домов и (или) индивидуальных строений, имеющих технологическое присоединение к сетям ООО «ЭнергоПаритет».

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно, пункт 8 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные ППРФ от 04.05.2012 № 442.

Условия оказания услуги (процесса): письменная заявка в филиал ООО «ЭнергоПаритет» на снятие контрольных показаний прибора учёта.

В заявке должны быть указаны:

реквизиты заявителя, в том числе контактные данные, включая номер телефона;

место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учёта, снятие контрольных показаний которого планируется осуществить;

номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен указанным собственником);

предлагаемые дата и время проведения процедуры снятия контрольных показаний прибора учёта;

метрологические характеристики прибора учёта и измерительных трансформаторов (при их наличии), в том числе класс точности, тип прибора учёта и измерительных трансформаторов (при их наличии).

Результат оказания услуги (процесса): составления акта снятия контрольных показаний приборов учёта.

Общий срок оказания услуги (процесса): в согласованное с потребителем дату и время снятия контрольных показаний прибора учёта.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№ п/п	Этап	Содержание/условия этапа	Форма предоставления	Срок исполнения	Ссылка на нормативный правовой акт
1	Приём заявки на снятие контрольных показаний прибора учёта	Наличие в заявке необходимых сведений	Письменно	В рабочее время	Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные ППРФ от 04.05.2012 № 442
2	Согласование даты и времени осуществление снятия показаний прибора учёта	Не позднее чем через 10 рабочих дней со дня получения заявки.	Любым способом, подтверждающим факт получения	В рабочее время	
3	Снятие показаний прибора учёта	Снятие показаний прибора учёта в присутствии потребителя	Визуально	В согласованное дату и время	
4	Составление акта	Составление акта снятия контрольных показаний прибора учёта.	Письменно	В течение рабочего дня	

Контактная информация для направления обращений:

650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, оф. 801

Email: info@eparitet.ru

Сайт: www.eparitet.ru

Телефон: (3842) 45-30-60